

耐震診断結果表

番号	施設名（建物名）		建設年度	CtuSD	X方向	Y方向	補強工事
					Is値	Is値	
1	緑ヶ丘団地	1棟	S46	—	1.30	0.96	
2	〃	2棟	S47	—	1.28	0.97	
3	〃	3棟	S48	—	0.92	0.88	
4	〃	4棟	S48	—	0.93	0.95	
5	〃	5棟	S49	—	0.86	1.02	
6	〃	6棟	S49	—	0.81	1.08	
7	〃	7棟	S50	0.52	1.23	1.08	
8	〃	8棟	S51	0.52	1.23	1.08	
9	〃	9棟	S50	0.52	1.23	1.08	
10	〃	10棟	S51	—	0.91	0.81	
11	〃	11棟	S52	—	0.83	0.90	
12	〃	12棟	S52	—	0.81	0.92	
13	鶴松団地	A棟	S37 (S57改修)	—	1.43	1.40	
14	〃	B棟	S37	—	1.02	1.40	
15	浜崎団地		S45	0.24	0.23	0.62	必要
16	望海団地	A棟	S48	—	0.85	0.85	
17	〃	B棟	S48	—	0.85	0.85	
18	丸の内団地	A棟	S54	—	1.46	2.28	
19	〃	B棟	S54	—	1.46	2.28	
20	〃	C棟	S54	—	1.46	2.28	
21	幸町団地		S40	—	1.08	1.13	
22	芦屋中学校	管理教室棟	S43	0.57	0.55	1.50	必要
23	〃	教室棟	S43	0.38	0.36	1.27	必要
24	〃	屋内運動場	S43	0.15	0.25	0.18	必要
25	芦屋小学校	管理教室棟	S41・42	0.32	0.31	1.02	必要
26	〃	教室棟	S41・42	0.46	0.56	1.20	必要
27	〃	屋内運動場	S41・42	0.81	0.45	0.86	必要
28	芦屋東小学校	管理教室棟	S49	0.66	0.82	1.01	
29	〃	教室棟	S49	0.65	0.81	1.46	
30	〃	屋内運動場	S49	0.22	0.85	0.76	必要
31	山鹿小学校	管理教室棟	S45	0.64	0.77	1.32	
32	〃	教室棟	S45	1.36	1.35	4.83	
33	〃	屋内運動場	S45	0.16	0.51	0.43	必要
34	芦屋中央公民館		S52	0.43	0.67	0.52	必要
※芦屋中央公民館は、2次診断を実施した結果、耐震性能基準を満たしていることが判明しました。							
35	芦屋町民会館		S41	0.70	1.15	0.86	
36	町立芦屋中央病院		S50	0.48	0.87	0.63	
37	芦屋町浄化センター		S55	1.62	1.70	1.58	
38	中ノ浜汚水中継ポンプ場		S52	2.89	3.67	1.05	